



Kastaniehøj vandværk

Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland

Att.: Annette Kristensen

Registrernr.: T43059
Kundenr.: 151081
Ordrenr.: 685157
Prøvenr.: 23244366

Modt. dato: 2011.02.28

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kastaniehøj vandværk
Lindevang 2, Østrup, 3670 Veksø Sjælland
Prøvested.....: **Kastaniehøj Vandværk Vandværket - V02001700/4255001700**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2011.02.28 kl. 10:23
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.03.01 kl. 00:07 - 2011.03.02

	Prøvenr.: 23244366	**Grænseværdier			Um (%)
		Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	1§ MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 8.5 gr. C DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T36591

Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø
- Eurofins Miljø A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen, Danmark

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.


§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

02. marts 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.