

From: Donslab [mailto:info@donslab.dk]
Sent: 15. oktober 2021 09:20
To: xxx
Subject: Vedr. Udfældninger i filter Rønnevang 4

Kære Allan

Vedr. udfældninger fra filter v. vaskemaskine:

Ved kontrol med Syreopløsninger er konstateret at udfældningerne primært består af Kalk. Samtidig er kalken farvet - dette skyldes metaller, f.eks. jern og kobber.

Med venlig hilsen	
Morten	



Vi støtter
2020

**BØRNS
VILKÅR**
SAMMEN STOPPER VI SVIGT